

ЭЦЗЦ МБХ132 0809
КК УУБУЗЬУЖ
160800 УУУКЗЬГД

*Внимание!
продолжайте работу
о чужаках и т.д. и т.д.*
16.03.16

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛУЧАИ
НЕСРАБАТЫВАНИЯ АВАРИЙНЫХ РАДИОМАЯКОВ АРМ-406П, АРМ-406АС1 ВСЛЕДСТВИЕ
НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЫ БЛОКА АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ АРМ-04З.
В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ АРМ-406П, АРМ-406АС1
НЕОБХОДИМО НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В 3 ГОДА ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ БЛОКА
АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ АРМ-04З.

РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
РОСАВИАЦИИ ПРОШУ ОРГАНИЗОВАТЬ РАЗОВУЮ ПРОВЕРКУ СВОЕВРЕМЕННОСТИ
ЗАМЕНЫ БЛОКОВ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ АРМ-04З В АВАРИЙНЫХ РАДИОМАЯКАХ
АРМ-406П, АРМ-406АС1, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СООБЩИТЬ В УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ
ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ РОСАВИАЦИИ ДО 04.04.2016.

КУДИНОВ
НННН

ОБЪЕКТ СИТУАЦИЯ			
Вход	72		
От	16	03	16
На	1	листах	
Принято			

РУКОВОДИТЕЛЯМ АВИАКОМПАНИЙ И АВИАПРЕДПРИЯТИЙ:

ПО ФАКСУ: АИСТ-М, АВИАТЕСТ, АВИАСЕРВИС, АГРОСЕРВИС, АВИАБАЗА, АЭРОСОЮЗ БАЙКОНУР, ВЕРТОЛЕТЫ РУ, ВЗЛЕТ, ГОРИЗОНТ, ЗМТ ЛОГИСТИК, КМА ПРОЕКТЖИЛСТРОЙ, КОРПОРЕЙШН ЭЙВИАЙШН СОЛЮНЕЙШН, ИЛКОН, МАГ+С, МБК-С, НАЗИМОВ, ОРЕЛ-СЕЛЬХОЗАВИА, , ОМК-СТАЛЬ, ОРИОН-ИКС, ПРЕМЬЕР-АВИА, РУЗА, РВС, СКАЙПРО ХЕЛИКОПТЕРС, СКАЙ-В, СУ №2, ТВЕРЬ АВИА, ЧЕЛАВИА СЕРВИС, ШАР ИНК ЛТД, ЭЙРУС,

ГГ УУУУДТЬ УУВВРСЫА УУУУМЦЬ УУДДЖАСЬ УУУУТУПЬ
УУУУЖЕКЬ УУОДЗТЗЬ УУЕЕЙЫИС УУДДЛИНЬ УУУУМЫЬ
УУУУМЫЬ УУВНЖЛТЬ УУОВКОЬ УУУУКУДС УУУУУЖЬ
УУВВЬБЬ УУУУМОЖЬ УУВЛКОЬ УУМОАБЬ УУЕЕЙСИЬ
УУДДКГЛО УУУУВЬЬ УУУУРВЗЬ УУВВЬЖЬ УУУУРЛУЬ
УУУУЙЕЬ УУУУВЬЬ УУБУЗЬЬ УУЕЕЙСИЬ УУЕМАКЬ
УУВВКСМЬ УУУБАКОЬ УУБАЗТЗЬ УУБСКОУФ УУВВСУМА
УУУУЕДЬ УУЕЕЛУКЬ УУУУЙЕЬ УУУУМММЬ УУООПОЛЬ
УУУУЖАЗЬ УУУУРЛУЬ УУВВЬЖЬ УУЕЕНВСЬ УУУУЦИГЬ
УУБСКОЬ

17.12.50 УУБУЗЬУЗЬ

ПЕРЕДАЮ РД УПЛГ ВС РОСАВИАЦИИ ОТ 16.03.2016 НР 160800:
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ВЫЯВЛЯЮТСЯ СЛУЧАИ НЕСРАБАТЫВАНИЯ АВИАРИЙНЫХ РАДИОМАЯКОВ АРМ-406П, АРМ-406АС1 ВСЛЕДСТВИЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЫ БЛОКА АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ АРМ-043. В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ АРМ-406П, АРМ-406АС1 НЕОБХОДИМО НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В 3 ГОДА ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ БЛОКА АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ АРМ-043. ТРЕБУЕТСЯ: ВЫПОЛНИТЬ РАЗОВУЮ ПРОВЕРКУ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЗАМЕНЫ БЛОКОВ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ АРМ-043 В АВАРИЙНЫХ РАДИОМАЯКАХ АРМ-406П, АРМ-406АС1, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ. О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ДО 01.04.2016 ДОЛОЖИТЬ В ОТДЕЛ ПЛГ ГВС МТУ ВТ ЦР ПО ФОРМЕ: ТИП ВС, ТИП И НОМЕР АРМ-406П, 406 АС1, НОМЕР БЛОКА АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ АРМ-043, ДАТА ВЫПУСКА, ДАТА УСТАНОВКИ (ЗАМЕНЫ).
ОСЬКИН

17.03.2016
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МТУ ВТ ЦР



А. И. ОСЬКИН.

Исп. ОПЛГ ГВС
Федоров Б.Н.
Тел. 503-50-72