

ЗЦЗЦ МЕЖ143 1014

КК УУБУЗБУЖ

241010 УУУКЗЬДЕ

НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ФАУ ГОСЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ОТ
16.04.2015 № 103-1200 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАВЕРС ОСНОВНЫХ ОПОР ШАССИ САМОЛЕТА АН-74ТК-200 № 74020 ИЗ-ЗА
РАЗРУШЕНИЯ ТРАВЕРС ПРИ РУЛЕНИИ 26.11.2014 ГОДА В АЭРОПОРТУ МАГАД,
ПРЕДЛАГАЮ РУКОВОДИТЕЛЯМ МТУ ВТ ФАВТ, АВИАПРЕДПРИЯТИЯ И РЕМОНТНЫХ
ЗАВОДОВ ДОВЕСТИ ДО ЛЕТНОГО СОСТАВА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ РАДИУС
РАЗВОРОТОВ САМОЛЕТА АН-74 ВСЕХ МОДИФИКАЦИЯ НА РУЛЕЖНЫХ РЕЖИМАХ В
СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ РЛЭ САМОЛЕТА.

''МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС РАЗВОРОТА НА ЗЕМЛЕ ПО ВНЕШНИМ КОЛЕСАМ ДОЛЖЕН
БЫТЬ- 11 МЕТРОВ'', ''МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС РАЗВОРОТА ПО ВНУТРЕННИМ
КОЛЕСАМ- 6,8 МЕТРОВ''.

О ПРИНЯТИИ ДАННОЙ РД К ИСПОЛНЕНИЮ ДОЛОЖИТЬ В УПЛГ РОСАВИАЦИИ
ДО 29 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА.

СТОПЧЕВОА.

НННН