

Средоток Б. И.

Евгений Р. В.
К. Рашидов
Рашидов

ЗЦЭЦ МБХ244 1303
КК УУВУЗЬУЖ
171245 УУУКЗЬГД

03.08.2016 в 11.48 МСК ПОСЛЕ ВЗЛЕТА А-320 VQ-BSJ ПАО АЭРОФЛОТ ОБНАРУЖЕН ПОСТОРОННИЙ ПРЕДМЕТ НА ВПП 24 L (СУМКА АВИАТЕХНИКА С ИНСТРУМЕНТОМ). В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫЛЕТУ ДАННОГО ВС СУМКА БЫЛА РАЗМЕШЕНА АВИАТЕХНИКОМ БЕКАСОВЫМ В.А. НА ЗАДНЕМ ЦИЛИНДРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ПОШ И НЕ УДАЛЕНА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБЕЙШИМ НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ. ДАННОЕ НАРУШЕНИЕ НЕ БЫЛО СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВЛЕНО НИ САМИМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ НИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ОБЯЗАННЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО РАБОТОЙ. ЭТО ПРИВЕЛО К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЗЛЕТА ВС А-320 VQ-BSJ С ПОСТОРОННИМ ПРЕДМЕТОМ НА ПОШ, ЧТО ТОЛЬКО ПО СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ НЕ ПРИВЕЛО К СЕРЬЕЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ПАО АЭРОФЛОТ.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. ПАО АЭРОФЛОТ ПРОВЕСТИ СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДАННОМУ НАРУШЕНИЮ. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ДОЛОЖИТЬ В УПЛГ ВС ВОСАВИАЦИИ ДО 22.08.2016?

2. РУКОВОДИТЕЛЯМ ИАС АВИАПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТО ВС ОРГАНИЗОВАТЬ ПОВТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОД РОСПИСЬ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ТО ВС.

3. ДАННУЮ ТЕЛЕГРАММУ ДОВЕСТИ ДО ВСЕГО ПЕРСОНАЛА ИАС АВИАПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТО ВС ПОД РОСПИСЬ.

КУДИНОВ В.В.

NNNN

ОБЛГ	ИАС
Вхсд. №	28
От	09.08.16
На	
Приложение на	_____ листов
	_____ листов