

ЭЦЭЦ МБЖ091 0816
КК УУВУЗЬУЖ
120815 УУУКЗЫГД

ИНФОРМИРУЮ О ТОМ, ЧТО НА ВЕРТОЛЕТАХ КА-226 ИМЕЛИ МЕСТО СЛУЧАИ
АВАРИЙНЫХ ПОСАДОК ПО ПРИЧИНЕ ЗАГОРАНИЯ ТАБЛО "СТРУЖКА РЕД". В ХОДЕ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕФЕКТАЦИИ РЕДУКТОРОВ ВР-226 (2013-2014 ГОДОВ ВЫПУСКА)
БЫЛА ОБНАРУЖЕНА СТРУЖКА В МАСЛЕ ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА, А ТАКЖЕ
РАЗРУШЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТИХОХОДНОЙ СТУПЕНИ РЕДУКТОРА ВР-226. АД "КАМОВ"
РЕКОМЕНДУЕТ, ВРЕМЕННО, ДО КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ОТСТРАНИТЬ ОТ ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕ РЕДУКТОРЫ
ВР-226 ВЫПУСКА 2013-2015 Г.Г.

ПРЕДЛАГАЮ ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ УКАЗАННЫХ РЕДУКТОРОВ НА
ВЕРТОЛЕТАХ КА-226. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ, ОТСТРАНИТЬ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
О ВЫПОЛНЕННОЙ ПРОВЕРКЕ ДОЛОЖИТЬ В АДРЕС УПЛГ ВС РОСАВИАЦИИ ДО
22.07.2016.

КУДИНОВ
НННН

На сайте
12.07.2016