

ЗЦЗЦ МЕЖ114 0820
ГГ УУБУЗЬУЖ
271400 УУУКЗЬДД
ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ
НАЧАЛЬНИКАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
РОСАВИАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛЯМ АВИАКОМПАНИЙ.

В СВЯЗИ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО АВИАЦИОННОМУ ПРОИСШЕСТВИЮ С САМОЛЕТОМ А-32
АВИАКОМПАНИИ ''GERMANWINGS'' РЕКОМЕНДУЮ ЭКСПЛУАТАНТАМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
С ДВУХЧЛЕННЫМ СОСТАВОМ ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ, В СЛУЧАЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОКИДАНИЯ ПИЛОТСКОЙ КАБИНЫ
ОДНИМ ИЗ ПИЛОТОВ.

ДО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ЭКСПЛУАТАНТАМ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С ДВУХЧЛЕННЫМ СОСТАВОМ ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА ВНЕСТИ В
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКИПАЖАМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЛОТСКОЙ КАБИНЫ.

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ А.В. БЕЛЯКОВ
NNNN