



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)**

Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 2, Москва,
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-50-09, факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

Руководителям межрегиональных
территориальных управлений
воздушного транспорта Росавиации

Руководителям авиапредприятий
(по списку)

12.09.2019 № Исх-31570/03

На № _____ от _____


О выпуске Директивы летной годности
от 06.09.2019 №2019-ФАТА-01020А-09
Применимость RRJ-95

Направляем в Ваш адрес для руководства в работе и исполнения
Директиву летной годности от 06.09.2019 № 2019-ФАТА-01020А-09.
Применимость – самолеты RRJ-95.

Информацию прошу довести до эксплуатантов и организаций по
техническому обслуживанию авиационной техники.

Приложение: Директива летной годности от 06.09.2019
№ 2019-ФАТА-01020А-09 на 4 л. в 1 экз.

И.о. руководителя



А.А. Новгородов

Музыка Владимир Степанович
(495) 6458555 доб. 5330

Список рассылки

| № п/п | Адресат | Контактное лицо | Должность | Почтовый адрес | Способ доставки |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 1. | АО «ГСС» | Хакимов Равиль Рашидович | Генеральный директор | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26. | E-mail: info@scac.ru |
| 2. | ПАО «Аэрофлот» | Савельев Виталий Геннадьевич | Генеральный директор | 119002, г. Москва, ул. Арбат, 10. | E-mail: Ndubovitskaya@aeroflot.ru; izaitseva@aeroflot.ru |
| 3. | ФГБУ «СЛО «Россия» | Терещенко Константин Эдуардович | Генеральный директор | 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.2. | E-mail: office@sfdrussia.ru |
| 4. | ФГБУ «АСК МЧС России» | Терешин Виктор Иванович | Заместитель директора по организации ИАО – начальник АТБ | 121357, г. Москва, ул. Ватутина, 1. | E-mail: fgbu_ask@mchs.gov.ru |

Музыка Владимир Степанович
(495) 6458555 доб. 5330



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ДИРЕКТИВА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

06 сентября 2019 года

№ 2019-FATA-01020A-09

Применимость – самолеты RRJ-95

Государство Разработчика – Российская Федерация

Корректирующие действия, изложенные в настоящей Директиве летной годности, являются обязательными. Ни один эксплуатант не может эксплуатировать экземпляр воздушного судна, на который распространяется действие настоящей Директивы летной годности, иначе, как в соответствии с требованиями этой Директивы.

В связи с окончанием срока действия Директивы летной годности № 2019-FATA-01020F-05, а также с учетом отсутствия полного перечня информации, достаточной для полноценного анализа и формирования корректирующих мероприятий в связи с обнаружением трещин силовой диафрагмы крепления рельсов навески предкрылка на парке воздушных судов RRJ-95, в целях своевременного обнаружения и устранения выявленного несоответствия

ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Срок действия Директивы летной годности № 2019-FATA-01020F-05 продляется до последующего уведомления Федеральным агентством воздушного транспорта.

Приложение: Директива летной годности № 2019-FATA-01020F-05 на 3 л.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
воздушного транспорта

А.А. Новгородов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ДИРЕКТИВА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

27 июня 2019 года

№ 2019-FATA-01020F-05

Применимость – самолеты RRJ-95

Государство Разработчика – Российская Федерация

Корректирующие действия, изложенные в настоящей Директиве летной годности, являются обязательными. Ни один эксплуатант не может эксплуатировать экземпляр воздушного судна, на который распространяется действие настоящей Директивы летной годности, иначе, как в соответствии с требованиями этой Директивы.

В связи с обнаружением трещины силовой диафрагмы навески предкрылка в ходе выполнения требований Директивы летной годности № 2019-322-03 от 22.05.2019 на парке воздушных судов RRJ-95, в целях своевременного обнаружения и устранения выявленного несоответствия

ПРЕДЛАГАЕМ:

1. На еженедельных формах ТО WY-Check/8 DY на эксплуатируемом парке воздушных судов RRJ-95 выполнять «Детальные осмотры силовых диафрагм секции 1, 2, 3 и 4 предкрылка левой и правой ОЧК» в соответствии с Работами РЭ № 57-42-00-220-801, 57-43-00-220-801, 57-44-00-220-801 и 57-45-00-220-801. Срок действия данной Директивы летной годности – до 31.08.2019.

2. В случае обнаружения трещины при выполнении работ по п.1 – выполнить замену соответствующей секции предкрылка в соответствии с Работами РЭ № 57-42-00-900-801, 57-42-00-900-803, 57-43-00-900-801, 57-43-00-900-803, 57-44-00-900-801, 57-44-00-900-803, 57-45-00-900-801 и 57-45-00-900-803.

3. Результаты выполнения положений п. 1, 2 направить в адрес Оперативно-ситуационного центра АО «ГСС»: customercare@scac.ru.


Приложение: Решение от 26.06.2019 № RRJ0000-OR-470-3330 на 2 л.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
воздушного транспорта

А.А. Новгородов

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный конструктор программы
SSJ АО «ГСС»


В.Н. Лавров
« 3 » Июня 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ RRJ0000-OR-470-3330

По поддержанию летной годности самолетов типа RRJ-95
в связи с обнаружением трещины силовой диафрагмы навески предкрылка

В ходе выполнения требований ДЛГ № 2019-322-03 от 22.05.2019г. на парке ВС RRJ-95 выявлены случаи обнаружения трещины силовой диафрагмы навески предкрылка. В целях своевременного обнаружения и устранения выявленного несоответствия принимается следующее

РЕШЕНИЕ:

1. На еженедельных формах ТО WY-Check/8 DY на эксплуатируемом парке ВС RRJ-95 выполнять «Детальные осмотры силовых диафрагм секции 1, 2, 3 и 4 предкрылка левой и правой ОЧК» (См. Рис.1) в соответствии с Работами РЭ № 57-42-00-220-801, 57-43-00-220-801, 57-44-00-220-801 и 57-45-00-220-801 до отдельного Технического Решения Разработчика ВС, выпуск которого планируется 15.08.2019г.
2. В случае обнаружения трещины при выполнении работ по п.1 – выполнить замену соответствующей секции предкрылка в соответствии с Работами РЭ № 57-42-00-900-801, 57-42-00-900-803, 57-43-00-900-801, 57-43-00-900-803, 57-44-00-900-801, 57-44-00-900-803, 57-45-00-900-801 и 57-45-00-900-803.
3. Результаты выполнения положений п.1-2 направить в адрес Оперативно-ситуационного центра customercare@scac.ru.

RRJ0000-OR-470-3330




Рис 1 (Для наглядного примера указана секция 4 предкрылка)

RRJ0000-OR-470-3330

Лист согласования к документу № Исх-31570/03 от 12.09.2019

Инициатор согласования: Музыка В.С. Консультант

Согласование инициировано: 10.09.2019 13:22

Согласования в версии 3.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания/Комментарии |
|---|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Тип согласования: последовательное | | | | |
| 1 | Болдурец В.А. (корректор) | | Согласовано 11.09.2019 09:39 | - |
| Тип согласования: последовательное | | | | |
| 2 | Исполняющий обязанности Новгородов А.А. (Нерадько А.В.) | | Подписано 11.09.2019 23:03 | - |