

РУКОВОДИТЕЛЯМ АВИАКОМПАНИЙ И АВИАПРЕДПРИЯТИЙ

ПО ФАКСУ, Е-МАЙЛ: ГСС

ГГ УУМОАБЬЬ УУУУРВЗЬ УУВВЬЖЬЬ

28 09 30 УУБУЗЬУЗ

ЧАСТЬ 1.

ПЕРЕДАЮ РД УПЛГ ВС ОТ 26.07.2016 НР 261200:

ПО ИНФОРМАЦИИ АО АТК «ЯМАЛ» (ПИСЬМО ОТ 21.07.2016 НР 1895) НА САМОЛЕТЕ RRJ-95LR-100 RA-89035 ОТМЕЧАЛОСЬ НЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ ЗАДАННОЙ ВЫСОТЫ ПОЛЕТА. ПРИ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО САМОПИСЦА ВЫЯВЛЕНА ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩАЯ ЧАСТОТА ПЕРЕКЛАДКИ СТАБИЛИЗАТОРА ИЗ-ЗА НЕТИПИЧНО ЧАСТОГО ДОСТИЖЕНИЯ РУЛЕМ ВЫСОТЫ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛА ПЕРЕКЛАДКИ СТАБИЛИЗАТОРА, ЧТО УХУДШАЛО ДИНАМИКУ АВТОПИЛОТА В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫСОТЫ. ПРИЧИНА: НЕДОПУСТИМО БОЛЬШОЙ ЛЮФТ РУЛЯ ВЫСОТЫ (8,8 ММ). ПРИ РАССОЕДИНЕНИИ РУЛЯ ВЫСОТЫ С СЕРВОПРИВОДОМ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО ОТСУТСТВИЕ ВТУЛОК ЧЕРТ. НОМЕР Т7.92.5101.107.000.73/А (ПОЗ. 70, КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ СТР. 10-1 П. 27-31-0 1) ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ САМОЛЕТА (ДАТА ВЫПУСКА 30.03.2016, НАРАБОТКА СНЭ 180 Л.Ч).

КОНЕЦ 1 ЧАСТИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ЕПИШИН.

28.07.2016

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПЛГ ГВС
МТУ ВТ ЦР ФАВТ

Ф.Е.ЕПИШИН

Исп. ОПЛГ ВС
Федоров Б.Н.
Тел. 503-50-72

РУКОВОДИТЕЛЯМ АВИАКОМПАНИЙ И АВИАПРЕДПРИЯТИЙ

ПО ФАКСУ, E-MAIL: ГСС

ГГ УУМОАБЬ УУУУРВЗЬ УУВВЪЖЬ

280930

УУБУЗЬУЗ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЧАСТЬ 2.

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТОВ ТИПА RRJ-95 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

- 1. НА ВСЕХ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ САМОЛЕТАХ RRJ-95 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ ВЫПОЛНИТЬ РАЗОВЫЙ ЗАМЕР ЛЮФТА РУЛЯ ВЫСОТЫ (АМТОSS 55-20-00-200-801). В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЛЮФТА РУЛЯ ВЫСОТЫ, САМОЛЕТЫ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТСТРАНИТЬ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ АО «ГСС» ПО ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**
- 2. ДАННУЮ РД ИЗУЧИТЬ С ИТП, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ САМОЛЕТЫ ТИПА RRJ-95 И ИХ МОДИФИКАЦИИ**
- 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ С УКАЗАНИЕМ БОРТОВЫХ НОМЕРОВ САМОЛЕТОВ ПРЕДСТАВИТЬ В УПЛГ ВС РОСАВИАЦИИ И МТУ ВТ ЦР ДО 04.08.2016.**

КОНЕЦ.

ЕПИШИН.

28.07.2016

**НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПЛГ ГВС
МТУ ВТ ЦР ФАВТ**

Ф.Е.ЕПИШИН

**Исп. ОПЛГ ВС
Федоров Б.Н.
Тел. 503-50-72**

*Экземпляр
отправлен
26.07.16
Ф.С.
Зачинки*

ЭЦЭЦ МБХ214 1226
КК УУБУЗЬУЖ
261200 УУУКЭЪДЭ
ЧАСТЬ 1.

СОГЛАСНО ПИСЬМУ АО "АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
"ЯМАЛ" ОТ 21.07.2016 № 1895 НА САМОЛЕТЕ RRJ-95LR-100
RA-89035 ОТМЕЧАЛОСЬ НЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ ЗАДАННОЙ ВЫСОТЫ ПОЛЕТА. АНАЛИЗ
ДАННЫХ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО САМОПИСЦА ВЫЯВИЛ ПЕРИОДИЧЕСКИ
ВОЗНИКАЮЩУЮ ПОВЫШЕННУЮ ЧАСТОТУ ПЕРЕКЛАДКИ СТАБИЛИЗАТОРА,
ВСЛЕДСТВИЕ НЕТИПИЧНО ЧАСТОГО ДОСТИЖЕНИЯ РУЛЕМ ВЫСОТЫ
ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛА ПЕРЕКЛАДКИ СТАБИЛИЗАТОРА, ЧТО
УХУДШАЛО ДИНАМИКУ АВТОПИЛОТА В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫСОТЫ.
ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПО НЕВЫДЕРЖИВАНИЮ ЗАДАННОЙ ВЫСОТЫ ПОЛЕТА
НА САМОЛЕТЕ RRJ 95LR-100 RA-89035 БЫЛ ОБНАРУЖЕН
НЕДОПУСТИМО БОЛЬШОЙ ЛЮФТ РУЛЯ ВЫСОТЫ (8,8 мм).
ПРИ РАССОЕДИНЕНИИ РУЛЯ ВЫСОТЫ С СЕРВОПРИВОДОМ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО
ОТСУТСТВИЕ ВТУЛОК Ч.Н. Т7.92.5101.107.000.73/A (ПОЭ.70. СТР.10-1
П.27-31-01 RRJ 95. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ),
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ.
САМОЛЕТ RRJ 95LR-100 RA-89035: ДАТА ВЫПУСКА 30.03.2016 НАРАБОКА СНЭ
180 Л.Ч.
КОНЕЦ ЧАСТИ 1
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
НННН

ЭЦЭЦ МБХ215 1230
КК УУБУЗЬУЖ
261200 УУУКЭЪДЭ
ЧАСТЬ 2

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТОВ ТИПА RRJ 95 И
ИХ МОДИФИКАЦИЙ РОСАВИАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕХРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНИЙ РОСАВИАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИМ ДИРЕКТОРАМ АВИАКОМПАНИЙ,
АВИАПРЕДПРИЯТИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ САМОЛЕТЫ ТИПА RRJ 95 И ИХ
МОДИФИКАЦИЙ, ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РАЗОВОГО ЗАМЕРА ЛЮФТА
РУЛЯ ВЫСОТЫ (АМТОSS 55-20-00-200-801), В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЛЮФТА РУЛЯ ВЫСОТЫ, САМОЛЕТЫ ОТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТСТРАНИТЬ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ АО "ГСС" ПО ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ДАННУЮ РД ИЗУЧИТЬ С ИТП ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ САМОЛЕТЫ ТИПА
RRJ 95 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ С УКАЗАНИЕМ БОРТОВЫХ НОМЕРОВ САМОЛЕТОВ
ПРЕДСТАВИТЬ В УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ДО 04.08.2016
БУЛАНОВ
КОНЕЦ
НННН

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РАЗОВЫХ ПРОВЕРОК

ТИП ВС RRJ-95 и их модификации

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАНИЯ № 261200 от 26.07.2016
Разовый замер магнетизма руля высоты.

СРОК ДОКЛАДА 04.08.2016

ОТВЕТСТВЕННЫЙ Фреухов Б.Н.

№№ пп	АВИАКОМПАНИЯ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ	АФТН/ФАКС E-mail	ДОКЛАДЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
1	Газпром авиа	4400 RB66	
2	Рэд Визор	4404 RB36	
3	РусДжет	4400 RB66	
4	Гее	495-727 1983 g.g.hereby@yandex.ru	

ДОКЛАД В УПЛГ ВС _____